

УТВЕРЖДАЮ
Директор Дзержинская ГО НОО
ООО «Всероссийское общество инвалидов»
_____ Н.В.Наумова
« ____ » _____ 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)
№ 02-115**

г. Дзержинск

« 26 » декабря 2019 г.

Наименование муниципального
образования Нижегородской области

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта 4-х этажное нежилое здание
1.2. Адрес объекта. 606007 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 34
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 5114,2 кв. м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23739,2 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального ___
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9» (МБОУ Школа № 9)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 606029 Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Терешковой, д. 34

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Общее образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 24, 4 до остановки « школа № 9»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающихся на креслах- колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/ п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | б\н | 3,12 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | 13-15 | 12-17,28, 26,29, 31,33 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И | 28,42,23, 18,13,7 | 5-8,11,19- 25,14,26- 36,39 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И | 37,38, 62-69, 38-45, 20-27, 17-24, 1,9,4 | 46,47,49, 50,52-54, 56-62,68, 18,37,38, 40-45,10 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | 32-36,1, 2,7,8,11, 12,14,15, 24,26,43, 45,56,57, 60 | 63-67,69, 74,70,72, 9 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В | нет | 73,45,48, 51,55,62 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И | нет | 1,2,4 |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (выборочный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (выборочный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт (текущий) |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт (текущий) индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте

МБОУ Школа № 9 на 46 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

МБОУ Школа № 9 на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Директор МБОУ Школа № 9

Игошина Е.Б.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством МБОУ Школа № 9

Зотова Л.П.

Председатель Профсоюзной организации школы

Свидовская И.М.

Заместитель директора

Вострова Г.Г.

Заместитель директора

Рулева Э.Е.

Заместитель директора

Гусарова Е.В.

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название) _____

Директор МБОУ Школа № 9

Е.Б.Игошина

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02- 115 от «26» декабря 2019 г.**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МБОУ Школа № 9, ул. Терешковой, д.34

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимое для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | нет | 3 | Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения и не доступна для МГН и инвалидов на все время (в дневное время суток) эксплуатации учреждения. | К,Г,О,С,У | Адаптировать согласно п. 4.1.1 п.4.1.3 СП. 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | б/н | 3, 12 | Покрытие пешеходных дорожек неровное, асфальт разбит. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, бордюры по краям пешеходных путей на территории. | С,К,О,Г,У | Адаптировать согласно п.4.1.11 п.4.1.10 п.4.1.9 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | нет | нет | нет | К,Г,О,С,У | Не нуждается | Не нуждается |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | нет | нет | нет | К,Г,О,С,У | Не нуждается | Не нуждается |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | нет | нет | нет | нет | Не нуждается | Не нуждается |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения и частично доступна для МГН и инвалидов на все время (в дневное время суток) эксплуатации учреждения. | К,Г,О,С,У | Адаптировать согласно п. 4.1.1 п.4.1.3 СП. 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДП-В | б/н | 3,12 | Ремонт (текущий) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-115 от «26» декабря 2019 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой, д.34
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | б/н | 15, 16, 17, 26, 28, 29, 31, 33, | Присутствуют дополнительно-разделительные поручни на обоих входах в здание. Присутствуют двустороннее ограждение с поручнями на центральном входе и эвакуационных выходах, высота имеющихся поручней на входах и эвакуационных выходах соответствует требованиям СП. Концы лестничных поручней не выходят за пределы длины лестничного марша, скруглены и не имеют травмирующее завершение. Высота подъема ступеней всех лестниц одинакова, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы. Поверхность ступеней целостная. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п.5.3.3 п.5.3.4 п.5.3.5 п.5.3.6 ГОСТ 51261 99 п.5.1.2 п.4.1.12 СП 5913330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | нет | нет | На объекте имеется | К,Г,О, С,У | Оборудовать объект пандусом согласно п.4.1.14-4.1.16 п.5.2.14 СП | Ремонт (текущий) |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | 59.13330.2012 | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | б/н | 13, 16, 17 | Имеются навес, водоотвод на запасном входе в здание. Поверхность входной площадки ровная. | К,Г,О, С,У | Оборудовать объект согласно п.5.1.3 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | б/н | 16, 17, 12, | Ширина дверных проемов, высота порогов соответствуют требованиям СП. Отсутствуют яркая контрастная маркировка дверных ручек, краев дверных полотен, прозрачных полотен дверей, а также символы, указывающие на доступность входных дверей. Форма ручек запасного входа соответствуют требованиям СП. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п.5.1.4 п.5.2.4 п. 5.1.5 п.5.1.6 п. 5.4.3 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 2.5 | Тамбур | есть | 13, 14, 15 | 14 | Поверхность покрытия тамбуров ровная. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п.5.1.3 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | На объекте имеется вход доступный для МГН. При входах в здание отсутствует информационная мнемосхема. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п.5.1.1 п.7.1.8 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |

I Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Входа (входов) в здание | ДП-В | 13-15 | 12-17, 26,28,29, 31,33 | Ремонт (текущий, капитальный) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02- 115 от « 26 » декабря 2019 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой, д.34

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 28, 42, 23, 18, 13, 7 | 5,7, 8,11, | В вестибюле отсутствуют звуковые информаторы для посетителей с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха. Визуальная информация бликует, должна располагаться на контрастном фоне. Высота выключателей и электророзеток соответствует требованиям СП. Отсутствуют горизонтальные поручни. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п.5.5.6 п.5.4.2 СП 59.1330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | б/н | 19-25 | Ширина лестничных маршей соответствует требованиям СП. Отсутствует двустороннее ограждение с поручнями лестниц ,ведущих в столовую и в актовый зал ,а также поручень перил с внутренней стороны всех внутренних лестниц Завершающие части имеющегося поручня не выходят за пределы лестничного марша .Отсутствуют бортики по боковым краям ступеней. | К,О,Г, С,У | Адаптировать согласно п.5.2.15 п.5.2.10 п.5.2.16 п.5.2.9 п.5.2.12 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------|------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Края ступеней и поверхность лестничных площадок не имеют сколов. Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует предупредительная тактильная полоса перед маршем лестниц. | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | нет | нет | нет | К,Г,О, С,У | Не нуждается | Не нуждается |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | нет | нет | На объекте отсутствует | К,Г,О, С,У | Рекомендовано оборудовать объект подъемной платформой согласно п. 5.2.21 п.5.2.17 СП 59.13330.2012 | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.5 | Дверь | есть | б/н | 22, 20, 6,14, | Ширина дверных проемов , высота порогов, выключателей, форма дверных ручек соответствуют требованиям СП. Информационные обозначения помещений внутри здания соответствуют требованиям СП и не дублируются рельефными знаками. Отсутствует яркая контрастная маркировка прозрачных полотен дверей. Отрегулирована скорость закрывания и доводки двери. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п. 5.4.2 п.5.2.4 п.5.4.3 п.5.5.8 п.5.1.5 п.5.1.6 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | б/н | 26-36, 39 | Пути эвакуации соответствуют требованиям СП. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п.5.2.4, п5.2.24-5.2.32 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| | ОБЩИЕ | | | | Высота выключате- | К,Г,О, | Адаптировать | Ремонт |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| | требования к зоне | | | | лей и электророзеток соответствует требованиям СП. На основных путях движения отсутствуют тактильная направляющая полоса, тактильные предупреждающие указатели и световые маячки. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка. | С,У | согласно п.5.4.2 п.7.1.8 п.5.2.3 п.7.2.7 СП 59.13330.2012 | (текущий) |
|--|-------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И | 28,42,23, 18,13,7 | 5-8,11, 19-25, 14, 26-36,39 | Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-115 от « 26 » декабря 2019 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой , д.34

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 37, 38, 62-69, 38-45, 20-27, 17-24,1 | 46, 47, 49, 50, 52-54, 56-62, 68, 18, 10 | Ширина дверных проемов, высота порога соответствуют требованиям СП. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п.5.2.4 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 1,9, 4 | 37, 38, 40-45 | Согласно требованиям СП в зальных помещениях (малый спортивный зал) не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН. В раздевальных физкультурного зала для учащихся-инвалидов следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом. Отсутствуют специально оборудованные места для инвалидов в актовом зале. Зал библиотеки не оборудован с учетом доступа МГН. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п. 7.6.3 п.7.2.6 п.7.1.10- п.7.1.12 п.7.5.9 п.7.2.4 п. 7.2.5 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | б\н | 38 | Высота прилавка буфета не соответствует требованиям СП. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п. 7.1.9 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | нет | нет | нет | нет | Не нуждается | Не нуждается |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | нет | нет | нет | нет | Не нуждается | Не нуждается |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | В зонах обслуживания отсутствуют оборудованные места для инвалидов, высота выключателей и электророзеток, информирующие обозначения помещений, не соответствуют требованиям СП. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка. | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п.7.1.3 п.5.1.9 п.5.4.2 п.5.5.8 п.7.2.7 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДЧ-В | 37,38, 62-69, 38-45, 20-27, 17-24, 1,9,4, | 46,47,49, 50,52-54,56-62,68, 18,37,38, 40-45,10 | Ремонт (текущий) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02- 115 от « 26 » декабря 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой, д.34
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 7,8,56 57, 43,45, 24,26, 32,33, 1,2, 14,15 11,12 | 65- 67, 69, 71, | Туалетная комната полностью соответствует требованиям СП. | К,Г, О,С,У | Адаптировать согласно п.5.5.7 п.5.3.3 п.5.3.8 СП 59.13330.2012 | Ремонт (капитальный) |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 60 | 63, 64, 74 | Душевая комната не оборудована для инвалидов на кресле-коляске. Габариты помещения для мытья ног, поддона не соответствуют требованиям СП. | К,Г, О,С,У | Адаптировать согласно п.5.3.4-п.5.3.7 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 32-36 | 70, 72, 9 | Гардеробные, раздевальные физкультурного зала, не оборудованы для учащихся-инвалидов. | К,Г, О,С,У | Адаптировать согласно п.7.2.6 п.5.3.8 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Частично отсутствуют специально оборудованные для МГН универсальные кабины в уборных и душевых, ваннах. Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Высота выключателей и электророзеток соответствует требованиям СП. Следует предусмотр- | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно п.5.3.1 п.5.3.6 п.5.4.2 п.5.3.3 п.5.3.9 п.7.2.7 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | <p>реть установку откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.</p> <p>Не допускается применение кранов с разделительным управлением горячей и холодной водой. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-В | 32-36,1, 2,7,8,11, 12,14,15, 24,26,43, 45,56,57, 60 | 63-67, 69,74, 70-72,9 | Ремонт (текущий) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-115 от « 26 » декабря 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой, д.34
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | нет | 73, 45, 48, 51, 55, 62 | Визуальная информация не соответствует требованиям СП59.13330.2012 | К,Г,О, С,У | Адаптировать объект согласно п.5.5.2-п.5.5.6 СП 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 6.2 | Акустические средства | нет | нет | нет | На объекте отсутствуют | К,Г,О, С,У | Оборудовать объект акустическими средствами согласно п. 5.5.2 СП. 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | нет | нет | На объекте отсутствуют | К,Г,О, С,У | Оборудовать объект тактильными средствами согласно п. 5.5.2 п.5.5.8 СП. 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Система информации на объекте не соответствует СП. 59.13330.2012 | К,Г,О, С,У | Адаптировать согласно требованиям раздела п. 5.5.1-5.5.5 СП. 59.13330.2012 | Ремонт (текущий) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ВНД | нет | 73,45, 48,51, 55,62 | Ремонт (текущий) |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____